



ПРАВИЛЬНО



Обязательно удалите с поддона последнюю оставшуюся пластину (ПРП).



Сортируйте по артикулу (без картона)
Аккуратно выравнивайте пластины

В целях предотвращения разрушения и избежания риска повреждения ПРП из-за неправильного расположения, убедитесь, что пластины правильно уложены и выровнены по отношению к поддону.

Укладывайте в соответствии с типом ПРП. Не смешивайте с картоном, бумагой, металлом или пластиковой фольгой.
Высота одного паллета 108-110 см.



Высота одного паллета 108-110 см

Все паллеты с пластинами должны быть сформированы равномерно, с примерной высотой 108-110 см и необходимым образом маркированы для целей прослеживаемости.



Используйте защиту краев и не затягивайте ремни слишком туго

Примечание: Слишком сильное натяжение может привести к повреждению ПРП. Чтобы избежать повреждений из-за слишком тугих обвязки, закрепите паллеты с помощью верхней рамы или ограничителя и обвяжите его пластиковыми ремнями. В противном случае паллеты можно закрепить и упаковать термоусадочной пленкой.

ПРП нельзя хранить на открытом воздухе. Чтобы избежать воздействия суровых погодных условий и повреждений от солнца (УФ-излучение), дождя, снега, грязи и так далее, все ПРП должны храниться в закрытых помещениях.

Хранение на открытом воздухе также может привести к перекрестному загрязнению частицами растений и отходами животных (например, пометом птиц и грызунов), такими бактериями, как дрожжи, плесень и водоросли, а также насекомыми.



Закрепите груз

Загружайте безопасно и осторожно, закрепите груз. Учитывайте коэффициент нагрузки и избегайте перегрузок.

НЕДОПУСТИМО



Грязные ПРП, требующие прохождения через процесс специальной очистки.

Избегайте загрязнения химикатами, маслами, красками, пищевыми продуктами, почвой, ржавчиной и прочими отходами. Не прикрепляйте к поверхности ПРП этикетки и клейкие ленты.

ПРП не должны использоваться для каких-либо иных целей, кроме перевозки пустой первичной упаковки. Запрещается использовать ПРП в целях перевозки наполненной тары или для утилизации и транспортировки отходов.



Поврежденные ПРП, которые необходимо удалить из нашего массива пластин.

Избегайте повреждения ПРП в результате ненадлежащего обращения с оборудованием, машинами или вилочными погрузчиками.

При работе с ПРП избегайте использование ножей или острых предметов.

Безответственное обращение с пластинами может привести к появлению вмятин, загнутых углов или волнообразных повреждений.



ПРП с запахом, которые необходимо обрабатывать с помощью процесса специальной очистки.

Избегайте хранения на загрязненных складах или на складах с запахом.

ПРП нельзя транспортировать в непосредственной близости и хранить в местах с веществами, обладающие сильным запахом.